



# 稳定三次元影像测量仪服务保障

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：40

苏州科贸时贸易有限公司在机械生产和模具制造企业中, 我们经常会看到有工程人员拿二次元影像测量仪去扫描工件表面的特征. 之所以用二次元影像测量仪去检测工件, 主要是因为二次元影像测量仪的具备获取高像素的清晰画面. 并且可以在电脑主机上任一操作指向要观察的部位. 那我们通常用二次元只限于这种功能, 其实二次元影像测量仪还可以视讯软件的驱动下, 把PNG图像格式生成二维平面格式, 可以用CAD软件任意放大和缩小. 苏州科贸时贸易有限公司哪家的三次元影像测量仪的价格低? 稳定三次元影像测量仪服务保障




夹具分为三坐标夹具和影像仪夹具两种。在日常测量过程中，不会每次都特别正式的用夹具去固定我们的零件，有时候会选择比较简单易于取放的东西来进行装夹定位，比如橡皮泥（这个是非正规的装夹方式），虎钳，卡盘等简易安装的夹具来装夹定位。这几种夹具就会比较方便快捷，但是只适用于简单的工件装夹当遇到复杂且异形不规则的产品，还是需要用到正规的夹具才能达到我们想要测量的效果。在操作影像测量仪进行测量中，尤其是测量小而精的零件，常规的装夹方式很难保证测量精度，需要使用好的定制夹具达到测量目的。比如在用影像测量仪测量手机壳体时，常用的一个夹具就是L型夹具，用来给零件定位，保证在影像测量过程中稳定零件。江西三次元影像测量仪来电咨询口碑好的三次元影像测量仪的公司联系方式。



对于三坐标测量机的使用我们重点是掌握技巧，由于我们在服务和关键实现更多特点的时候，得到的是更多的发展和要求规划的目标，这样我们在努力的发展同时也为生活实现了一个更高的要求，三次元测量仪的使用技巧，也为我们的服务和发展打造了更高的特点。如何提高角度测量精度，一直以来是三次元测量仪难以攻克的难关。现在市场上流行的三次元测量仪关于角度测量的方法基本有两种，一种是切线法，一种是采点计算法。切线法是指人工旋转屏幕上或者镜头内刻线，分别对准工件两条边线，通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。三次元测量仪这种方法又分为两种，投影切线法，如投影仪，工具测量显微镜等，和影像切线法，如影像仪，带视频功能的视频显微镜，依靠软件自带的米字线旋转测量。熟练掌握三坐标测量机的使用技巧，对每个操作人员来说，都是至关重要的，随着三次元测量仪的应用越来越广，对操作人员的要求也会提高，所以很好的掌握三次元的操作技巧，就可以在工作中更加的得心应手。

影像测量仪是基于机器视觉集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的精密测量仪器。它能够对平面零件的几何参数（如：长度、宽度、弧度、直/半径、角度、孔距等）进行非接触式的微米级测量。它有效地解决了人工测量偏差和一次成像范围测量精度的矛盾，测量速度是传统测量仪器的10倍及以上，大幅提高了测量效率和测量精度，消除人为误差，实现了零件精密测量的自动化和智能化。应用行业：影像测量仪主要应用于精密机械、五金、模具、塑胶、电子元器件、汽车零部件、粉末冶金、磁性材料、密封件、标准件、钣金等行业。 哪家公司的三次元影像测量仪的是有质量保障的？



什么是三坐标测量机？我们通常所说的三坐标测量机是指：通过探头系统与工件的相对移动，探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称为COORDINATE MEASURING MACHINE简称[CMM]又称三坐标测量仪或三次元。温度对三坐标测量仪的测量结果影响大吗？三坐标测量机是集光、机、电、计算机及控制技术于一身的复杂的测量系统，因此影响其测量结果不确定的因素较多，但对于中、小型坐标来说，环境温度偏离标准测量温度（20℃）是影响其测量结果不确定度的主要因素。为了使三坐标能够测出准确的结果，应将环境温度严格地控制在坐标机说明书要求的范围内。质量好的三次元影像测量仪的公司联系方式。进口三次元影像测量仪技术参数

哪家的三次元影像测量仪价格比较低？稳定三次元影像测量仪服务保障

能影像测量仪维护保养1、仪器应放在清洁干燥的室内（室温20℃±5℃，湿度低于60%），避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。2、仪器使用完毕，工作面应随时擦干净，再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨应定期上润滑油，使机构运动顺畅，保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。5、仪器LED光源使用寿命很长，但当有灯泡烧坏时，请通知厂商，由专业人员为您更换。6、仪器精密部件，如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校，所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定，客户请勿自行拆卸，如有问题请通知厂商解决。7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿，请勿自行更改。否则，会产生错误的测量结果。8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下，如已拔掉，则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能，重则可能损坏系统。稳定三次元影像测量仪服务保障

苏州科贸时贸易有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在江苏省等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及\*\*，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同

努力之下，全力拼搏将共同苏州科贸时贸易供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！